




กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายงานติดตามและคาดการณ์สถานการณ์ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

สถานการณ์น้ำวันที่ 14 ตุลาคม 2569 (เกณฑ์น้ำมาก)

สาระสำคัญ ระดับน้ำของสถานีโดยรวมอยู่ในสภาวะปกติ (เกณฑ์น้ำมาก) โดยไม่มีสถานีที่ระดับน้ำเกินค่าเฝ้าระวังหรือค่าวิกฤติน้ำมาก



ชื่อสถานี	ระดับเฝ้าระวังน้ำมาก (ม.รทก.)	ระดับวิกฤติน้ำมาก (ม.รทก.)	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	สถานะ
TA200206 คลองตะโหมด (ท่าเชียด) ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง (คลองท่าเชียด)	25.72	26.57	22.21	ปกติ
TA200207 คลองนาท่อม ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง (คลองนาท่อม)	27.09	28.04	21.19	ปกติ
TA200208 คลองท่าแนะ ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง (คลองท่าแนะ)	42.29	43.58	34.48	ปกติ
TA200209 ลำปำ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง (ลำปำ)	1.02	1.50	0.42	ปกติ
TA200210 สะพานหยี ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง (คลองหมาขบค่าง)	1.75	2.11	0.35	ปกติ
TA200303 คลองอยู่ตะเภาดอนบนทุ่งลาน ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา (คลองอยู่ตะเภา)	11.62	12.86	7.02	ปกติ
TA200304 คลองอยู่ตะเภาดอนล่าง ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (คลองอยู่ตะเภา)	5.80	7.04	0.86	ปกติ
TA200307 ปากรอ ต.ปากรอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา (คลองปากรอ)	0.27	2.48	0.24	ปกติ



กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานติดตามและคาดการณ์สถานการณ์ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

ช่วงคาดการณ์ วันที่ 15 ตุลาคม 2569 - วันที่ 21 ตุลาคม 2569

สาระสำคัญ

ในช่วงวันที่ 13 - 16 ต.ค. 69 ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลาง และภาคตะวันออก ทั้งนี้เนื่องจากมีลมฝ่ายตะวันออกพัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน และอ่าวไทย ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่าง ส่วนในช่วงวันที่ 17 - 19 ต.ค. 69 ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลง ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีกำลังอ่อนลง ในขณะที่ยังคงมีลมตะวันออกพัดปกคลุมประเทศไทย สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตลอดช่วง

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา 13 ตุลาคม 2569






สถานี	ฝนสะสม	ระดับน้ำตรวจวัด		ระดับน้ำคาดการณ์			ระดับเฝ้าระวัง (ม.รทก.)	ระดับวิกฤติ (ม.รทก.)	การ เปลี่ยนแปลง 7 วัน (ม.)	ระยะห่าง 7 วันข้างหน้า ถึงระดับเฝ้า ระวัง (ม.)	ระยะห่าง 7 วันข้างหน้า ถึงระดับวิกฤติ (ม.)
	24 ชม.	(ม.รทก.)		(ม.รทก.)							
	13 ต.ค.	13 ต.ค.	14 ต.ค.	17 ต.ค.	19 ต.ค.	21 ต.ค.					
TA200206 คลองตะโหมด(ท่าเขียด)(คลองท่าเขียด)	1.00	22.20	↑ 22.21	↓ 22.11	↓ 21.85	↑ 22.20	25.72	26.57	↓ -0.01	-3.52	-4.37
TA200207 คลองนาท่อม (คลองนาท่อม)	13.00	21.16	↑ 21.19	→ 21.19	→ 21.19	→ 21.19	27.09	28.04	→ 0.00	-5.90	-6.85
TA200208 คลองท่าแนะ (คลองท่าแนะ)	1.00	34.44	↑ 34.48	↓ 34.22	↓ 34.17	↑ 34.26	42.29	43.58	↓ -0.22	-8.03	-9.32
TA200209 ลำปำ(ลำปำ)	3.00	0.41	↑ 0.42	↓ 0.40	↑ 0.45	↓ 0.40	1.02	1.50	↓ -0.02	-0.62	-1.10
TA200210 สะพานห้วย(คลองหมาขบค่าง)	ไม่มีฝน	0.34	↑ 0.35	↓ -0.61	↓ -0.77	↑ -0.57	1.75	2.11	↓ -0.92	-2.32	-2.68
TA200303 คลองอุตะเภาตอนบนทุ่งลาน(คลองอุตะเภา)	0.50	7.37	↓ 7.02	↓ 6.18	↑ 6.20	↑ 6.40	11.62	12.86	↓ -0.62	-5.22	-6.46
TA200304 คลองอุตะเภาตอนล่าง(คลองอุตะเภา)	19.50	0.92	↓ 0.86	↓ 0.13	↓ 0.09	↑ 0.19	5.80	7.04	↓ -0.67	-5.61	-6.85
TA200307 ปากรอ(คลองปากรอ)	40.50	0.23	↑ 0.24	↓ 0.16	↓ 0.11	↓ -0.27	0.27	2.48	↓ -0.51	-0.54	-2.75
คำนิยามในการคาดการณ์ระดับน้ำ		↑: ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น		↓: ระดับน้ำมีแนวโน้มลดลง		หมายเหตุ	วันที่ 14 ตุลาคม 2569 ระดับน้ำของสถานีโดยรวมอยู่ในสภาวะ ปกติ ซึ่งยังไม่ถึงระดับเฝ้าระวังหรือระดับวิกฤติ				
		→: ระดับน้ำคงที่		ช่วงวันที่ 15 – 21 ต.ค. 2569 ระดับน้ำคาดว่าจะ มีแนวโน้มลดลง							
ระดับเฝ้าระวัง (Alarm Stage)		ระดับน้ำระหว่างระดับเฝ้าระวังและระดับวิกฤติ		โดยไม่มีสถานีที่ระดับน้ำเกินค่าวิกฤติ							
ระดับวิกฤติ (Flood Stage)		ระดับน้ำที่เกินระดับวิกฤติ		โดยไม่มีสถานีที่ระดับน้ำเกินค่าเฝ้าระวัง							



กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายงานติดตามและคาดการณ์สถานการณ์ลุ่มน้ำ (กราฟ)

สถานการณ์น้ำวันที่ 14 ตุลาคม 2569 - 21 ตุลาคม 2569

กราฟคาดการณ์ระดับน้ำ





กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายงานติดตามและคาดการณ์สถานการณ์ลุ่มน้ำ (กราฟ)

สถานการณ์น้ำวันที่ 14 ตุลาคม 2569 - 21 ตุลาคม 2569

กราฟคาดการณ์ระดับน้ำ

